



Eugenio Ceriali L'ARTE NEL VETRO

La nostra vetreria nasce nel 1990.

Da allora, in ambito arte sacra, abbiamo assimilato un'esperienza su tutte le lavorazioni e tecniche che vengono utilizzate per la realizzazione di opere uniche per ogni Chiesa.

Siamo in grado di realizzare vetrate artistiche partendo dall'idea, messaggio del cliente realizzando dal bozzetto a colori fino al risultato finale, oppure dal bozzetto del cliente.

Lavoriamo in completa autonomia oppure in sinergia con gli artigiani locali, se richiesto.

Realizziamo se necessario anche le strutture in ferro, acciaio, legno, alluminio, pvc.

Per la posa in opera siamo attrezzati con ponteggi, trabattelli e scale, naturalmente in piena sicurezza e con i permessi legali necessari.

In questa presentazione abbiamo inserito dei lavori rappresentativi e completi in:

VETRA TA ARTISTICA MODERNA

VETRA TA FIGURATIVA

RESTAURI




Eugenio Cerioli
L'ARTE NEL VETRO





Eugenio Cerioli
L'ARTE NEL VETRO






Eugenio Cerioli L'ARTE NEL VETRO

FOTO:

- N.15 Fessurazione pann.
- N.16 Incrinatura vetro
- N.17 Incrinatura vetro
- N.18 Incrinatura vetro
- N.19 Fessurazione pann.
- N.20 Incrinatura vetro
- N.21 Incrinatura vetro
- N.22 Distacco stucco
- N.23 Fessurazione pann.
- N.24 Distacco stucco
- N.25 Distacco stucco
- N.26 Distacco stucco
- N.27 Distacco stucco
- N.28 Distacco stucco
- N.29 Caduta vetro pannelle
- N.30 Fessurazione pann.
- N.31 Distacco stucco
- N.32 Fessurazione pann.
- N.33 Verifica pitture
- N.34 Caduta pannello




(SITUAZIONE ATTUALE)




FOTO:

- N.35 Fessurazione pann.
- N.36 Fessurazione pann.
- N.37 Fessurazione pann.
- N.38 Fessurazione pann.
- N.39 Verifica grisaglia.
- N.40 Fessurazione pann.
- N.41 Distacco stucco
- N.42 Fessurazione pann.
- N.43 Fessurazione pann.
- N.44 Incrinatura vetro
- N.45 Distacco stucco
- N.46 Fessurazione pann.
- N.47 Fessurazione pann.
- N.48 Distacco stucco
- N.49 Caduta pannello
- N.50 Fessurazione pann.
- N.51 Distacco stucco
- N.52 Fessurazione pann.
- N.53 Fessurazione pann.
- N.54 Fessurazione pann.
- N.55 Verifica pitture

(SITUAZIONE ATTUALE)



SUPERFICIE TELAI ZONA ABSIDE -ALTARE INTERESSATI DALLE APERTURE AD ANTA



IN ALLEGATO FOT PARTICOLARE I VECCHI MECCANISMI A CARRUCOLA ESISTENTI IN DISUSO



FOTO:

- I.65a Fessurazione pann.
- I.66a Verifica grisaglia
- I.67a Fessurazione pann.
- I.68 Verifica grisaglia
- I.69 Incrinatura vetro
- I.70 Perdita totale grisag.
- I.71 Distacco stucco
- I.72 Incrinatura vetro
- I.73 Distacco stucco
- I.74 Fessurazione pann.
- I.75 Incrinatura vetro
- I.76 Fessurazione pann.
- I.77 Fessurazione pann.
- I.78 Incrinatura vetro